

## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Skoda	OCTAVIA COMBI	TMBJJ7NX8LY015495	24/07/2020	143905

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 03-06-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
VIDANGE BOITE AUTOMATIQUE	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>Courroie Distrib. tous les :</b>	210 000 km ou 10 ans
<b>VIDANGE DE BOITE AUTO. tous les :</b>	120 000 kms

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	<b>2028</b>
---	-------------