



# Certificat batterie

Date du diagnostic : 11/06/2026 à 18:37 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificates.get-moba.com/certificates/cec023a3d97.pdf>




## Peugeot 3008 SUV 180 ch

VIN : VF3M4DGL7RS041343

Kilométrage : 10 683 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

11,3 kWh / 11,3 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

63 - 69 km

❄ Hiver (0)

48 - 54 km

📍 Usage autoroute

43 - 47 km

36 - 40 km

📍 Usage mixte

56 - 62 km

42 - 46 km

<sup>(3)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.