aramisauto

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage | SOH* |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 208 | VR3UHZKX6S4026847 | 11/02/2025 | 9721 | 100% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 19-06-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| Jusqu'à 170 points de contrôle certifiés conformes par nos experts | |
| REALISATION DU NIVEAU LIQUIDE DE FREIN | 1 |
| REALISATION DU NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU CIRCUIT DE LA BATTERIE HAUTE TENSION | 1 |
| REALISATION DU NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DE L'INVERSEUR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2029** |