

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Renault | Captur | VF12RAR1C56738656 | 28/10/2016 | 151065      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 22-06-2026

| OPÉRATIONS  | QUANTITÉ |
|---|----------|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts        |          |
| REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT                                    | 2        |
| REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR   | 1        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT                               | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT  | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE                                      | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES DE PRE-CHAUFFAGE                                  | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                                     | 1        |
| DISTRIBUTION REMPLACEE A 149281 KMS LE 13/05/2026                         | 1        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN  | 1        |
| ENTRETIENS PREC : Filtre Air, Filtre Carburant a 137363 Kms le 23/05/2025 | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans  |
| <b>Courroie Distrib. tous les :</b>      | 150 000 km ou 6 ans |
|  |                     |
|  |                     |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---|-------------|