

## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Opel	Corsa	VXKUPHNKSM4152768	21/04/2021	105785

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 12-06-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	20 000 km OU 1 an
<b>Courroie Distrib. tous les :</b>	100 000 km ou 6 ans

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	<b>2028</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------