aramisauto

Attestation Travaux

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage	SOH*
Skoda	ENYAQ	TMBJB7NY6NF013863	19/10/2021	58110	92%

**SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)*

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 18-06-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 170 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	**2028**