

Certificat batterie

Date du diagnostic : 17/06/2026 à 15:38 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c2851ce20d6.pdf>




Citroën Ami ⁽¹⁾

VIN : VR79AZ2CAP5007130

Date de mise en circulation : 13/04/2023

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

5,35 kWh / 5,35 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (0)	❄ Hiver (0)
📍 Usage urbain	85 - 93 km	46 - 50 km
📍 Usage autoroute	53 - 59 km	45 - 49 km
📍 Usage mixte	71 - 79 km	47 - 51 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.