

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 23/06/2026 à 10:11 UTC

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c6bcc8c8c54.pdf>



## Hyundai Kona

VIN : TMAK381GFLJ015222

Kilométrage : 9 994 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

64 kWh / 64 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 200 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

	☀ Été (0)	❄ Hiver (0)
📍 Usage urbain	513 - 567 km	392 - 434 km
📍 Usage autoroute	371 - 411 km	320 - 354 km
📍 Usage mixte	460 - 508 km	371 - 410 km

<sup>(3)</sup> Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.