

## Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Toyota | C-HR   | NMTK53BX1OR024714 | 21/07/2020 | 93890       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 24-06-2026**

| OPÉRATIONS   | QUANTITÉ |
|--|----------|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts |          |
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE                                    | 1        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT                        | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE                               | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                              | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 15 000 km OU 1 an |
| <b>DISTRIBUTION PAR CHAINE :</b>         |                   |
|  |                   |
|  |                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---|-------------|