

## Attestation Travaux

| Marque | Modèle  | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|--------|---------|-------------------|------------|-------------|
| Dacia  | SANDERO | UU1DJF00468029429 | 22/11/2021 | 18020       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 06-07-2026

| OPÉRATIONS   | QUANTITÉ |
|--|----------|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts |          |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT                                 | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE                               | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE                                 | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                              | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR   | 1        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT                             | 1        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN                                       | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 1 an |
| <b>Chaine Distrib. :</b>                 |                   |
|  |                   |
|  |                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---|-------------|