aramisauto

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | C3 Aircross | VF72RHNS1M4378168 | 30/12/2021 | 4778 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 30-06-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts | |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 20 000 km OU 1 an |
| **COURROIE DISTRIB. TOUS LES :** | 100 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2028** |