

Certificat batterie

Date du diagnostic : 26/06/2026 à 14:09 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c7aba1699da.pdf>




Dacia Spring

VIN : UU1DBG006NU054857

Kilométrage : 23 993 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

24,39 kWh / 26,8 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

	☀ Été (0)	❄ Hiver (0)
📍 Usage urbain	246 - 272 km	169 - 187 km
📍 Usage autoroute	143 - 158 km	124 - 137 km
📍 Usage mixte	199 - 219 km	153 - 169 km

⁽³⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.