

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Cupra	FORMENTOR	VSSZZZKM9RR119111	30/05/2024	26720

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 30-07-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	180 000 km ou 7 ans
VIDANGE DE BOITE AUTO. tous les :	60 000 kms

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------