

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Hyundai	KONA	KMHHC811ISU16O251	02/10/2025	3870

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 04-08-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2029
---	-------------