

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle      | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| Citroën | C3 Aircross | VF72CBHZHJ4267830 | 10/09/2018 | 115060      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 01-07-2026

| OPÉRATIONS   | QUANTITÉ |
|--|----------|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts |          |
| REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT                             | 2        |
| REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR                                  | 1        |
| GEOMETRIE  | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                              | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT                                  | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR   | 1        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN                                       | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE                                    | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 25 000 km OU 1 an    |
| <b>Courroie Distrib. tous les :</b>      | 175 000 km ou 10 ans |
|  |                      |
|  |                      |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---|-------------|