aramisauto

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | WVWZZZAUZJP085453 | 30/03/2018 | 108778 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 06-07-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts | |
| REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE | 2 |
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| REMPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REMPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 30 000 km OU 2 ans |
| **COURROIE DISTRIB. TOUS LES :** | 210 000 kms OU 10 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2028** |