

Certificat batterie

Date du diagnostic : 15/07/2026 à 08:02 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c995d4f91ac.pdf>



Peugeot 3008 SUV 300 ch

VIN : VF3M45GBUMS206183

Date de mise en circulation : 12/10/2021

Kilométrage : 35 669 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

10,04 kWh / 10,4 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

66 - 72 km

❄ Hiver (0)

50 - 56 km

📍 Usage autoroute

45 - 49 km

37 - 41 km

📍 Usage mixte

57 - 63 km

45 - 49 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.