aramisauto

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Hyundai	TUCSON	TMAJ3817GLJ003763	02/12/2019	93745

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 18-09-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REMPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
GEOMETRIE	1
REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE MOTEUR EFFECTUEE A 92000 KMS LE 07/07/2026	1
VIDANGE BOITE AUTOMATIQUE	1
ENTRETIENS PREC : Filtre Air, Filtre Carburant, Liquide de frein a 92000 Kms e 07/07/2026	1
REMPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	240 000 km ou 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	**2028**