

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle      | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| Citroën | C5 Aircross | VR7ARHNSSPLO69302 | 30/11/2023 | 22345       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 03-08-2026

| OPÉRATIONS                                                         | QUANTITÉ |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts |          |
| REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR                                  | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                              | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE                                    | 1        |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 20 000 km OU 1 an   |
| Courroie Distrib. tous les :      | 100 000 km ou 6 ans |
|                                   |                     |
|                                   |                     |

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2027</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|