

Certificat batterie

Date du diagnostic : 30/07/2026 à 16:56 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c8a364be74b.pdf>




BMW X1 xDrive25e 220 ch

VIN : WBA71AB0005U22543

Date de mise en circulation : 14/09/2021

Kilométrage : 62 590 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

7,83 kWh / 8,8 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/03/2021

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

	☀ Été (0)	❄ Hiver (0)
📍 Usage urbain	50 - 56 km	38 - 42 km
📍 Usage autoroute	34 - 38 km	29 - 32 km
📍 Usage mixte	46 - 50 km	31 - 35 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.