

Certificat batterie

Date du diagnostic : 24/07/2026 à 09:07 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c75f04dd3a3.pdf>



Peugeot 3008 ⁽¹⁾


VIN : VF3M4DGZULS180840

Date de mise en circulation : 31/08/2020

Kilométrage : 91 497 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

9,23 kWh / 10,4 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

53 - 59 km

❄ Hiver (0)

41 - 45 km

📍 Usage autoroute

37 - 41 km

30 - 34 km

📍 Usage mixte

46 - 50 km

36 - 40 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.