

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Citroën	C5 X	VR7NDDGYPN4810543	29/03/2023	37672

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 09-07-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2027
---	-------------

Certificat batterie

Date du diagnostic : 09/07/2026 à 17:19 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c149ec9936a.pdf>




Citroën C5 X

VIN : VR7NDDGYPN4810543

Date de mise en circulation : 29/03/2023

Kilométrage : 37 670 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

10,51 kWh / 11,3 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

57 - 63 km

❄ Hiver (0)

43 - 47 km

📍 Usage autoroute

41 - 45 km

34 - 38 km

📍 Usage mixte

51 - 57 km

39 - 43 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.