

Certificat batterie

Date du diagnostic : 08/10/2026 à 17:59 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/ca892f953ba.pdf>




Dacia Spring ⁽¹⁾

VIN : UU1DBG001PU157929

Kilométrage : 23 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

25,46 kWh / 26,8 kWh

⁽²⁾ SOH issu des données extraites du véhicule lors du diagnostic. La valeur est restituée telle quelle si disponible et exploitable, calculée sinon comme le rapport de la capacité actuelle de la batterie et de sa capacité à l'état neuf, dans le respect du règlement (UE) 2023/1542. Batteries For People atteste l'intégrité et la traçabilité des données et du calcul utilisés.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

257 - 284 km

❄ Hiver (0°C)

177 - 195 km

📍 Usage autoroute

149 - 165 km

129 - 143 km

📍 Usage mixte

207 - 229 km

161 - 177 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.