

Certificat batterie

Date du diagnostic : 15/09/2026 à 13:52 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c29fce7fe7d.pdf>




Dacia Spring

VIN : UU1DBG009PU154227

Kilométrage : 13 447 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

24,66 kWh / 26,8 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

249 - 275 km

❄ Hiver (0°C)

171 - 189 km

📍 Usage autoroute

144 - 160 km

125 - 139 km

📍 Usage mixte

200 - 222 km

155 - 171 km

⁽³⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.



www.get-moba.com

Batteries For People, SIRET 85003249100019

