

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
DS	DS7 CROSSBACK	VR1JRHNSJJY215404	12/03/2020	73107

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 22-07-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	100 000 kms OU 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------