

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 22/07/2026 à 08:16 UTC

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c8d30a9b694.pdf>



## Peugeot 3008 SUV 225 ch <sup>(1)</sup>

VIN : VF3M4DGZUNS017116

Date de mise en circulation : 19/01/2022

Kilométrage : 70 065 km

<sup>(1)</sup> Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(2)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(3)</sup>

10,14 kWh / 10,4 kWh

<sup>(2)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(3)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(4)</sup>

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

69 - 77 km

❄ Hiver (0)

52 - 58 km

📍 Usage autoroute

47 - 51 km

39 - 43 km

📍 Usage mixte

60 - 66 km

48 - 53 km

<sup>(4)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.