

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Lynk & Co	O1	L6TCX2E7OPEO44086	12/12/2023	23817

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 14-08-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	150 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2027
---	-------------

Certificat batterie

Date du diagnostic : 14/08/2026 à 17:33 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c50f681d1e9.pdf>




Lynk & Co 01

VIN : L6TCX2E70PE044086

Kilométrage : 23 814 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

13,69 kWh / 14,1 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

72 - 80 km

❄ Hiver (0)

55 - 61 km

📍 Usage autoroute

48 - 54 km

40 - 44 km

📍 Usage mixte

63 - 69 km

48 - 53 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.