

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Hyundai	BAYON	NLHBN81GGNZO94666	30/11/2021	37860

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 22-07-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
ENTRETIENS PREC.: Filtre Air A 36761 Kms LE 11/02/2026	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------