

Certificat batterie

Date du diagnostic : 14/08/2026 à 13:23 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/cc519f17b3e.pdf>




BMW X1 xDrive30e 326 ch

VIN : WBA31EF0105W90727

Date de mise en circulation : 15/05/2023

Kilométrage : 51 693 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

13,47 kWh / 14,2 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/07/2025

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

☀ Été (0)

❄ Hiver (0)

📍 Usage urbain

78 - 86 km

60 - 66 km

📍 Usage autoroute

54 - 60 km

47 - 51 km

📍 Usage mixte

70 - 78 km

53 - 59 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.