

## Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Dacia  | Duster | VFIHJD20171174053 | 30/06/2023 | 43240       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 06-08-2026

| OPÉRATIONS                                                         | QUANTITÉ |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts |          |
| REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE                                    | 1        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT                                 | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE                               | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                              | 1        |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| DISTRIBUTION PAR CHAINE :         |                    |
|                                   |                    |
|                                   |                    |

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2027</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|