

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle      | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| Citroën | C5 Aircross | VR7ACYHZ2SLO31181 | 08/07/2025 | 2205        |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 24-08-2026

| OPÉRATIONS                                                         | QUANTITÉ |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts |          |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE                             | 1        |
| REMPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE                                   | 1        |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 1 an    |
| <b>Courroie Distrib. tous les :</b>      | 180 000 km ou 10 ans |
|                                          |                      |
|                                          |                      |

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2029</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|