

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle      | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| Citroën | C5 Aircross | VR7A4DGL8RL010736 | 28/02/2024 | 31680       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 20-08-2026

| OPÉRATIONS                                                         | QUANTITÉ |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts |          |
| REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR                                  | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                              | 1        |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 1 an |
| Chaine Distrib. :                 |                   |
|                                   |                   |
|                                   |                   |

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|