

Certificat batterie

Date du diagnostic : 10/08/2026 à 03:33 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c310a60a418.pdf>



Peugeot 3008 SUV 300 ch ⁽¹⁾


VIN : VF3M45GBULS175890

Date de mise en circulation : 21/07/2020

Kilométrage : 55 955 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

10,4 kWh / 10,4 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

68 - 76 km

❄ Hiver (0)

52 - 58 km

📍 Usage autoroute

47 - 51 km

38 - 42 km

📍 Usage mixte

60 - 66 km

47 - 51 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.