

Certificat batterie

Date du diagnostic : 19/08/2026 à 12:52 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/ca0692e24c4.pdf>



Peugeot 3008 ⁽¹⁾


VIN : VF3M4DGZULS161964

Date de mise en circulation : 10/07/2020

Kilométrage : 91 126 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

9,67 kWh / 10,4 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

57 - 63 km

❄ Hiver (0)

43 - 47 km

📍 Usage autoroute

38 - 42 km

31 - 35 km

📍 Usage mixte

48 - 54 km

38 - 42 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.