

Certificat batterie

Date du diagnostic : 19/08/2026 à 14:38 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/cdeed16e444.pdf>




BMW X1 xDrive25e 220 ch

VIN : WBA71AB0605V38278

Date de mise en circulation : 03/05/2022

Kilométrage : 82 747 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

7,74 kWh / 8,8 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/03/2022

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

49 - 55 km

❄ Hiver (0)

37 - 41 km

📍 Usage autoroute

34 - 38 km

29 - 32 km

📍 Usage mixte

45 - 49 km

31 - 35 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.