

Certificat batterie

Date du diagnostic : 12/08/2026 à 12:28 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c1bb5087806.pdf>



Citroën Ami ⁽¹⁾


VIN : VR79AZ2CAP5157885

Date de mise en circulation : 11/04/2024

Kilométrage : 151 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

5,35 kWh / 5,35 kWh

Numéro d'identification de la batterie (BIN)

34Q3AA32876310

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

85 - 93 km

❄ Hiver (0)

46 - 50 km

📍 Usage autoroute

53 - 59 km

45 - 49 km

📍 Usage mixte

71 - 79 km

47 - 51 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.