

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Volkswagen	Polo	WVWZZZAWZKY135198	14/03/2019	26720

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 14-08-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE MOTEUR EFFECTUEE A 26565 KMS LE 23/06/2026	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
ENTRETIENS PREC : Filtre Air, Liquide de frein a 26565 Kms le 03/06/2026	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	180 000 km ou 7 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------