

Certificat batterie

Date du diagnostic : 25/08/2026 à 10:04 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cbd141d6ff1.pdf>



Peugeot 3008 ⁽¹⁾


VIN : VF3M4DGZULS175847

Date de mise en circulation : 04/09/2020

Kilométrage : 83 459 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

10,06 kWh / 10,4 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

59 - 65 km

❄ Hiver (0)

45 - 49 km

📍 Usage autoroute

40 - 44 km

33 - 37 km

📍 Usage mixte

51 - 57 km

41 - 45 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.