

Certificat batterie

Date du diagnostic : 27/08/2026 à 12:22 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/ceb0f781d8a.pdf>




Dacia Spring

VIN : UU1DBG004MU038767

Date de mise en circulation : 02/03/2022

Kilométrage : 64 670 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

25,19 kWh / 26,8 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

	☀ Été (0)	❄ Hiver (0)
📍 Usage urbain	255 - 281 km	175 - 193 km
📍 Usage autoroute	147 - 163 km	128 - 142 km
📍 Usage mixte	205 - 227 km	159 - 175 km

⁽³⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.