

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Peugeot	3008	VF3MRHNSRJS501816	18/04/2019	78375

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 31-08-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
RECHARGE CLIMATISATION	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	100 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------