

Certificat batterie

Date du diagnostic : 16/09/2026 à 03:54 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/ce1b7ba3636.pdf>




Dacia Spring

VIN : UU1DBG007NU071182

Date de mise en circulation : 09/01/2023

Kilométrage : 30 204 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

24,39 kWh / 26,8 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

	☀ Été (25°C)	❄ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	246 - 272 km	169 - 187 km
📍 Usage autoroute	143 - 158 km	124 - 137 km
📍 Usage mixte	199 - 219 km	153 - 169 km

⁽³⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.