

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	Duster	UU1DJF01373582869	23/10/2024	18611

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 12-10-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------