

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Peugeot	108	VF3PAHMTCHR319122	28/05/2018	6200

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 09-09-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
DISTRIBUTION REMPLACÉE A 5626 KMS LE 27/06/2024	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1
ENTRETIENS PREC : Bougies Allumage, Filtre Air a 6168 Kms le 21/08/2026	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	25 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	100 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------