

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Cupra	FORMENTOR	VSSZZZKM4RR129755	27/06/2024	32510

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 02-10-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	180 000 km ou 7 ans
VIDANGE DE BOITE AUTO. tous les :	60 000 kms

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------