

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	Duster	VF1HJD20462499742	08/03/2019	142567

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 28-09-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	120 000 kms OU 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------