aramisauto

Attestation Travaux

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage	SOH*
BMW	IX1 U11	WBY61EF0505X32363	26/07/2023	37495	98%

**SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)*

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 27-10-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 170 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	**2027**