

Certificat batterie

Date du diagnostic : 13/10/2026 à 12:00 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/ca2f1c83b5c.pdf>



Citroën Ami ⁽¹⁾


VIN : VR79AZ2CAR5094433

Date de mise en circulation : 27/08/2024

Kilométrage : 7 753 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

5,34 kWh / 5,35 kWh

Numéro d'identification de la batterie (BIN)

34Q3AA40704920

⁽²⁾ SOH issu des données extraites du véhicule lors du diagnostic. La valeur est restituée telle quelle si disponible et exploitable, calculée sinon comme le rapport de la capacité actuelle de la batterie et de sa capacité à l'état neuf, dans le respect du règlement (UE) 2023/1542. Batteries For People atteste l'intégrité et la traçabilité des données et du calcul utilisés.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

85 - 93 km

❄ Hiver (0°C)

46 - 50 km

📍 Usage autoroute

53 - 59 km

44 - 48 km

📍 Usage mixte

70 - 78 km

47 - 51 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.