aramisauto

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Opel	Meriva	W0LSH9ER3G4334229	31/01/2017	129485

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 29-10-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REMPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
RECHARGE CLIMATISATION	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
REMPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	**2028**