aramisauto

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | i10 | NLHA851CAFZ105225 | 28/11/2014 | 46280 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 27-10-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts | |
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REMPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REMPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 15 000 km OU 1 an |
| **DISTRIBUTION PAR CHAINE :** | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2028** |