aramisauto

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage | SOH* |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel | MOKKA ELECTRIQUE | VXKUKZKXZPW127461 | 27/09/2024 | 12998 | 100% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)*

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 02-11-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| Jusqu'à 170 points de contrôle certifiés conformes par nos experts | |
| REALISATION DU NIVEAU LIQUIDE DE FREIN | 1 |
| REALISATION DU NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU CIRCUIT DE LA BATTERIE HAUTE TENSION | 1 |
| REALISATION DU NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DE L'INVERSEUR | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| DISTRIBUTION PAR CHAINE : | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| CONTRÔLE TECHNIQUE :<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2028 |
|---|---|